

Link do produktu: <https://www.lcd-pixel.com/naprawa-transformator-sge2685-1-licznik-audi-a6-q7-p-84.html>



NAPRAWA TRANSFORMATOR SGE2685-1 LICZNIK AUDI A6 Q7

Cena

149,90 zł

Opis produktu

Transformator SGE2685-1 do licznika Audi A6 Q7

stan: transformator nowy, 100% sprawny

Opis usterki:

wadliwe działanie podświetlenia w liczniku Audi A6 / Q7. Problem objawia się najczęściej całkowitym brakiem podświetlenia, miganiem, bądź częściowym zanikaniem. Powodem jest wadliwe działanie transformatora, dlatego należy go wymienić na nowy. Na tej aukcji dokonujesz zakupu nowego transformatora, którego wymiana pozwoli na prawidłowe działanie podświetlenia licznika. Uwaga! Jakość tego podzespołu została przez nas wielokrotnie potwierdzona (bardzo dobra jakość wykonania, nie przegrzewają się, służą bardzo długo).

Transformator odpowiedzialny za prawidłowe podświetlenie licznika:

- **Audi A6**
- **Audi Q7**