

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:38

Link do produktu: <https://www.lcd-pixel.com/silniczek-w-licznik-bmw-e38-e39-e53-x5-p-83.html>



# SILNICZEK W LICZNIK BMW E38 E39 E53 X5

Cena

**79,90 zł**

## Opis produktu

# SILNICZEK W LICZNIK BMW E38 E39 E53 X5

**stan:** 100% sprawny

### Opis usterki:

wadliwe działanie wskaźników spowodowane jest często nieumiejętną próbą naprawy pixeli. Problem objawia się najczęściej całkowitym brakiem działania, błędnymi wskazaniami, bądź lataniem wskazówek. Powodem jest wadliwe działanie silniczka. Na tej aukcji dokonujesz zakupu nowego silniczka.

**Uwaga!** Jakość tego podzespołu została przez nas wielokrotnie potwierdzona.

### Silniczek w licznikach BMW

- E53 (X5)
- E38
- E39